

# آزمایش برش مستقیم

(Direct Shear)

AASHTO T 236-90

ASTM D 3080-90

دستگاه آزمایش برش مسنتیم خاک



هدف از این آزمایش، تعیین پارامترهای مقاومت برشی خاک است.

در آزمایش برش مستقیم مقاومت بر شی یک آزمونه از خاک مورد نظر بر روی یک صفحه مشخص گسیختگی تعیین می شود. معمولاً در این آزمایش برای تعیین اثر تنش عمودی در صفحه گسیختگی بر مقاومت خاک و تعیین پوش گسیختگی (در حالت خاص تعیین پارامترهای پوش مور-کولمب) سه آزمونه در فشارهای عمودی متفاوت آزمایش می شوند. در این آزمایش آزمونه تهیه شده در داخل جعبه برش قرار داده شده و تنش عمودی مورد نظر بر روی آزمونه اعمال می شود. جعبه برش از دو قالب مربع شکل یا دو حلقه فلزی تشکیل شده است که روی یکدیگر قرار دارند. پس از پایان تحکیم آزمونه بر اثر تنش عمودی اعمال شده دو قالب جمعه برش با نرخ جابجایی ثابت نسبت به هم حرکت داده می شوند و در حین حرکت نیروی لازم برای اعمال این جابجایی اندازه گیری می شود.


## روش اعمال بار

در آزمایش برش مستقیم، برای اعمال بار می‌توان یکی از دو روش زیر را به کار گرفت:

الف) آزمایش کنترل تنش، که در آن نیروی برشی توسط وزنه وارد می‌شود و مقدار کرنش اندازه گیری می‌شود.

ب) آزمایش کنترل کرنش، که در این روش میزان تغییر شکل یا کرنش ثابت و مقدار نیرو به وسیله دینام اندازه گرفته می‌شود.

روش کنترل کرنش دارای مزیت بیشتری است، چرا که سرعت تغییر شکل ایجاد شده در نمونه خاک ثابت است و می‌توان به وسیله آن در خاک‌هایی مانند ماسه متراکم به مقاومت برشی باقی مانده که از مقاومت برشی حداقل کمتر نیز دسترسی پیدا کرد، در حالی که در حالت کنترل تنش فقط مقاومت حداقل به دست می‌آید.



## وسایل آزمایش

- الف- جعبه برش: جعبه های برش به شکل مربع یا دایره ای برای آزمایش استفاده می شوند. جعبه برش از فولاد زد زنگ، آلومینیوم یا برنز ساخته می شود. جعبه برش روی یک صفحه افقی به دو قسمت با ضخامت مساوی تقسیم شده است برای مطابق کردن دو قسمت جعبه از پیچ های تنظیم استفاده می شود. برای تنظیم فاصله بین دو نیمه جعبه نیز از پیچ های دیگری استفاده می شود. در سقف و کف جعبه نیز سوراخ هایی برای زهکشی تعییه شده است.
- ب- سنگ های متخلخل: این سنگها برای زهکشی نمونه در بالا و پایین نمونه استفاده می شوند.
- پ- دستگاه بارگذاری جهت اعمال نیروی قائم.
- ت- دستگاه بارگذاری جهت اعمال نیروی برشی.
- ث- حلقه نیرو سنج.
- ج- اتاق رطوبت.
- چ- کرنش سنج.
- ح- گرمخانه.
- خ- کرنومتر و وسایل تراکم برای تهیه نمونه دست نخورده.

## روش انجام آزمایش

### خاک های غیر چسبنده

- الف- یک ظرف بزرگ پر از ماسه خشک را وزن کنید. مقدار ماسه باید به اندازه ای باشد که برای انجام حداقل سه آزمایش با چگالی یکسان کافی باشد.
- ب- جعبه برش را با دقت سوار و در یک وضعیت مناسب، ثابت کنید. بهتر است ابعاد جعبه برش طوری انتخاب شود که حجم جعبه و در نتیجه چگالی نمونه خاک به راحتی قابل محاسبه باشد و مساحت سطح مقطع نمونه A را بدست آورید. اگر نمونه شما شن مرطوب یا اشباع است، سنگ های متخلخل را تا حد امکان اشباع کنید.
- پ- نمونه را داخل جعبه برش بروزیزد، به طوری که حدود ۵ mm روی جعبه خالی باشد و صفحه اعمال بار را تراز کنید تا در یک سطح افقی قرار گیرد. ظرف محتوی نمونه را وزن کنید تا جرم خشک نمونه تعیین شود. ضخامت مشخصی از خاک را به عنوان مرجع در نظر بگیرید و روی محیط جعبه برش با علامت هایی آن را مشخص کنید. اگر نمونه خاک متراکم شده استفاده شده، می توان خاک را با رطوبت و وزن مخصوص مورد نظر در چند لایه داخل جعبه برش کوبید.
- ت- بار قائم مناسبی بر نمونه اعمال کنید و عقربه اندازه گیری تغییر شکل های قائم یا LVDT را روی نمونه نصب کنید. توجه کنید که وزن خود صفحه بارگذاری و نیمه بالایی جعبه برش را هم به عنوان بخشی از  $P_7$  در نظر بگیرید. اگر آزمایش از نوع تحکیم یافته است، پس از اعمال بار قائم تازمانی که نشست کاملاً متوقف نشده، صبر کنید و پس از آن که عقربه متوقف شد، آزمایش را انجام دهید. معمولاً برای خاک های غیر چسبنده، این زمان تقریباً بلافاصله بعد از اعمال بار قائم  $P_7$  است.

ث- دو قسمت جعبه‌ی برش را با باز کردن پیچ‌های نیمه‌ی بالایی جعبه از هم جدا کنید. فاصله‌ی بین دو نیمه باید کمی بیشتر از اندازه‌ی بزرگ‌ترین دانه‌ی موجود در نمونه باشد. صفحه‌ی بارگذاری را با محکم کردن سه پیچ کناری که به همین منظور در اطراف نیمه‌ی بالایی جعبه تعبیه شده‌اند، سر جای خود قرار دهید. سپس پیچ‌های نیمه‌ی بالایی جعبه‌ی برش را برگردانید.

وزن این نیمه (نیمه‌ی بالایی جعبه) و صفحه‌ی بارگذاری و بار اعمال شده، توسط سطح نمونه تحمل می‌شود.  
ج- کرنش سنج عقربه‌ای را برای اندازه‌گیری تغییر شکل‌های برشی (افقی) نصب کنید.

چ- در صورتی که آزمایش با نمونه‌ی اشباع انجام می‌شود، برای اشباع نمونه، جعبه‌ی برش را از آب پر کنید و مدت زمان مناسبی برای اشباع نمونه اختصاص دهید.

ح- بارگذاری افقی را شروع کنید و مقدار نیروی نشان داده شده روی نیرو سنج عقربه‌ای و عقربه‌ی اندازه‌گیری تغییر شکل‌های برشی و در صورت نیاز، تغییر شکل‌های قائم (تغییر حجم نمونه) را در هر مرحله قرائت کنید. اگر آزمایش از نوع کنترل کرنش است، قرائت‌ها را برای کرنش‌های ۵ و ۱۰ و از آن به بعد هر ۱۰ یا ۲۰ واحد انجام دهید.

سرعت تغییرات کرنش افقی را بین  $0/5 \text{ mm/min}$  تا حداقل  $2 \text{ mm/min}$  در نظر بگیرید. توجه کنید که از سرعت‌های خیلی بالا در این آزمایش استفاده نشود؛ سرعت آزمایش (سرعت تغییر کرنش) در این آزمایش باید طوری باشد که شکست نمونه در ۳ تا ۵ دقیقه صورت پذیرد.

قرائت ها را ادامه دهید تا جایی که بار برشی به حداقل مقدار خود برسد. بعد از این مرحله از مقدار بار برشی کاسته می شود. بعد از قرائت بار برشی حداقل، دو قرائت دیگر کافی است.

خ-اکنون نمونه‌ی داخل جعبه‌ی برش را بیرون آورید و مراحل ۱تا ۸ را حداقل برای دو نمونه‌ی دیگر تکرار کنید. جرم این نمونه‌ها باید تقریباً برابر جرم نمونه‌ی اولیه باشد (حداقل اختلاف جرم قابل قبول، بین ۵ تا ۱۰ gr است) و نیز حجم مشابهی اشغال کنند.

در مرحله‌ی (۴) برای هر آزمایش، بارهای قائم متفاوتی اعمال کنید. پیشنهاد می‌شود بار قائم را در هر مرحله دو برابر کنید، یعنی از بارهای ۴ و ۸ kg و ۱۶ kg استفاده کنید. اگر دریافتید که وقتی بار قائم بزرگ تری وارد کرده‌اید، بار برشی کمتری نسبت به قبل قرائت شده، باید آزمایش را تکرار کنید. زیرا به احتمال زیاد اشتباهی رخ داده است.

الف- تنش برشی اسمی را برای هر گام بارگذاری به صورت زیر محاسبه کنید.

$$\tau = \frac{F}{A} \quad (4-11)$$

$\tau$ : تنش برشی اسمی.

$F$ : نیروی برشی اندازه گیری شده.

$A$ : سطح اولیه نمونه.

ب- تنش قائم بر روی نمونه محاسبه گردد.

$$\sigma = \frac{N}{A} \quad (5-11)$$

$\sigma$ : تنش قائم وارد بر نمونه.

$N$ : نیروی قائم اعمالی بر روی نمونه.

پ- نرخ واقعی اعمال تغییر شکل به نمونه محاسبه گردد.

$$d_r = \frac{d_n}{t_s} \quad (6-11)$$

$d_r$ : نرخ اعمال تغییر شکل

$d_n$ : تغییر شکل نسبی نمونه.

$t_s$ : زمان آزمایش.

ت- مشخصات زیر محاسبه گردد.

تخلخل اولیه نمونه- درصد رطوبت نمونه- دانسیته خشک نمونه.

ث- نمودار تغییر مکان نسبی- تنش برشی اسمی را برای نمونه رسم کنید.

ج- مقادیر تنش برشی اسمی بیشینه یا تنش برشی اسمی گسیختگی را برای هر کدام از نمونه پیدا گردد.

چ- مقادیر تنش برشی گسیختگی در مقابل تنش قائم را برای همه نمونه ها روی نمودار مشخص کرده و بهترین خط را به این نقاط برازش دهید. پارامترهای مدل گسیختگی مورکولمب را با استفاده از خط برازش داده شده بدست آورید.

ح- نمودار تغییر شکل قائم نمونه در مقابل تغییر مکان نسبی افقی را برای نمونه ها رسم کنید. این منحنی تغییرات حجم نمونه را در ازای تغییر شکل های برشی نشان می دهد.

## بحث در خطای و دقت آزمایش

این آزمایش به رغم سادگی و کاربرد زیاد، نقایصی دارد که در زیر به تعدادی از آن‌ها اشاره می‌شود:

۱. در این آزمایش، خاک این فرصت و امکان را که در امتداد ضعیفترین صفحه خود گسیخته شود، نمی‌باید و بالاجبار در امتداد صفحه بین دو نیمة جعبه برش گسیخته می‌شود [۱۶].
۲. بزرگ‌ترین اشکال این آزمایش، غیرقابل‌کنترل بودن شرایط زهکشی نمونه است. چون فشار آب منفذی قابل اندازه‌گیری نیست، فقط می‌توان تنش کل قائم را تعیین کرد. این مقدار در صورتی که فشار آب منفذی برابر صفر باشد، با تنش مؤثر قائم برابر خواهد بود [۱۱].
۳. توزیع تنش بر روی صفحه گسیختگی، یکنواخت نیست و گسیختگی از کناره‌ها به طرف مرکز نمونه به وجود می‌آید، لذا در نمونه فقط یک حالت تقریبی از تنش بر روی خالص پدید می‌آید [۱۱].
۴. سطح نمونه دائمًا در حال تغییر است و در عین حال ما از این تغییرات اطلاعاتی در دست نداریم [۱].
۵. نمونه مورد استفاده کوچک است و خطای ایجادشده به علت کوچکی ابعاد نمونه حائز اهمیت بیشتری است [۱].
۶. ابعاد نمونه مانع از آن است که در خلال آزمایش بتوان تحقیقات بیشتری روی شرایط آب حفره‌ای انجام داد.
۷. مقادیر ضریب پواسون و مدول الاستیسیته قابل محاسبه و اندازه‌گیری نیست [۱].

۸. دایرۀ موهر در آزمایش برش مستقیم دائماً درحال تغییر است، بنابراین طبق رابطه زیر جهت تنش‌ها درحال تغییر است:

$$\tan 2\theta = \frac{2\tau_{xy}}{(\sigma_x - \sigma_y)}$$

۹. اصطکاک نمونه با جعبه برش، خود در ایجاد برش‌های ناهمسان مؤثر است.

۱۰. چون صفحه برش تحمیلی است، خاک باید همگن باشد؛ در غیر این صورت خطأ بیشتر می‌شود. اگر شرایط زیر محقق شود، دقت نتایج افزایش می‌یابد:

- سطح تنش  $\sigma$ ، متناسب با واقعیت باشد. بدیهی است قبل از انجام آزمایش باید تخمینی از مقدار واقعی  $\sigma$  زده شود. در صورت متنوع بودن سطح تنش، آزمایش باید برای مقادیر مختلف انجام شود.
- حتی الامکان مسیر تنش آزمایشگاهی با مسیر تنش در محل انطباق داشته باشد.
- صفحه برش در آزمایش با صفحه برش در محل همخوانی داشته باشد.

۱. ضخامت نمونه از  $25^{\circ}$  برابر قطر نمونه (عرض) باید کمتر باشد تا اولاً نمونه سریع زهکشی شود و فشار آب حفره‌ای را بتوان صفر در نظر گرفت، ثانیاً دقت آزمایش بیشتر شود.
۲. حداقل بعد نمونه  $5^{\circ} \text{ mm}$ ، حداقل ضخامت نمونه  $12,5 \text{ mm}$  باید باشد؛ ضخامت نمونه نباید از  $6$  برابر قطر بزرگ‌ترین دانه خاک کمتر باشد.
۳. بین دو جعبه حداقل باید به اندازه حداکثر اندازه درشت‌دانه فاصله باشد تا نمونه امکان تغییر حجم دادن را داشته باشد.
۴. برای تغییرات برشی در خاک‌های متراکم، افزایش حجم و در خاک‌های غیرمتراکم، کاهش حجم ملاحظه می‌شود.
۵. در خاک‌های دانه‌ای به خصوص مسئله قفل و بست بین دانه‌ها علاوه بر مقاومت لغزشی و غلتشی، در ایجاد نقطه پیک (peak) یا حداکثر تنش مهم است.
۶. تغییر حجم الاستیک مصالح صفر فرض شده است.
۷. آزمایش برش مستقیم را می‌توان روی ماسه خشک یا اشباع انجام داد و در این دو حالت تغییرات زاویه اصطکاک داخلی یک یا دو درجه است و این اختلاف به دلیل اثر کشش سطح است.

## مثال

آزمایش برای بارهای قائم  $5\text{kg}$ ,  $10\text{kg}$ ,  $20\text{kg}$  و  $P_v = 5\text{kg}$  انجام گرفته است. اما در این مثال فقط اطلاعات مربوط به آورده شده است.

مکان: آزمایشگاه مکانیک خاک

عمق نمونه برداری:

تاریخ آزمایش:

اطلاعات مربوط به جعبه برش

ابعاد نمونه:

طول و عرض جعبه =  $5,08 \times 5,08$

عمق =  $2,42$

مساحت =  $25,81$

حجم =  $88,26$

پروژه: آزمایش برش مستقیم

نوع خاک: ماسه با زبری متوسط

آزمایش گشته:

اطلاعات لازم برای به دست آوردن وزن واحد

حجم نمونه در صورت دست نخورده بودن

وزن اولیه خاک + ظرف =  $1376,7\text{gr}$

وزن نهایی خاک + ظرف =  $1226,0\text{gr}$

وزن خاک استفاده شده =  $140,7\text{gr}$

وزن واحد حجم:

$$\gamma_{dry} = \frac{140,7}{88,26} = 1,594 \text{ gr/cm}^3$$

بار قائم:

$$P_v = 5 \text{ kg}(49 \text{ N}) \quad \sigma_n = \frac{49 \times 10}{25,81} = 19 \text{ kPa}$$

سرعت بارگذاری: ۰,۵ mm/min


ضریب ثابت حلقة نیروسنجه (LRC): ۱,۳۷۹

جدول ۲-۱۵

S (kPa)	تششی نیروی برشی افقی (N)	نیروی برشی افقی بار قرانت شده (N/div)	مساحت اصلاح شده $A'$	تفاوت شکل افقی $\delta_h$ (mm)	تفاوت شکل افقی قرانت شده (٪/٪ ۱mm)	تفاوت شکل قائم قرانت شده $\delta_v$ (mm)	تفاوت شکل قائم قرانت شده (٪/٪ ۱mm)
۷,۵	۰	۰	۸۸,۲۶	۰	۰	۰	۰
	۱۹,۳۱	۱۴	۸۸,۲۶	۰,۱	۱۰	۰,۰۰۵	+۰,۵
	۲۶,۲۰	۱۹	۸۸,۲۶	۰,۲	۲۰	۰,۰۲۵	+۲,۵
	۲۲,۱۰	۲۴	۸۸,۲۶	۰,۴	۴۰	۰,۰۳۰	+۳,۰
		۲۵	۸۸,۲۶	۰,۶	۶۰	۰,۰۲۰	+۲,۰
		۲۶	۸۸,۲۶	۰,۷۵	۷۵	۰,۰۲۰	+۲,۰
		۲۹	۸۸,۲۶	۱,۰	۱۰۰	۰,۰۱۵	+۱,۵
		۳۰	۸۸,۲۶	۱,۵	۱۵۰	۰,۰۱۵	+۱,۵
		۳۱	۸۸,۲۶	۱,۷۵	۱۷۵	۰,۰۱۵	+۱,۵
		۳۱	۸۸,۲۶	۲,۰	۲۰۰	۰,۰۱۵	+۱,۵
		۲۹,۵	۸۸,۲۶	۲,۰	۲۵۰	۰,۰۱۵	+۱,۵
		۲۶	۸۸,۲۶	۲,۰	۳۰۰	۰,۰۱۵	+۱,۵

$$19,31 \div 25,81 = 7,5 \text{ kPa}$$

با استفاده از جدول ۲-۱۵ نمودار تغییرات بار-تغییرشکل افقی در شکل ۹-۱۵(الف) رسم شده است. برای بارهای قائم ۱۰ و ۲۰ کیلوگرم نیز عملیات فوق انجام گرفته و منحنی های مربوطه رسم شده اند. از هر نمودار حداکثر بار به دست می آید و پس از محاسبه حداکثر تنش برشی، نمودار تنش برشی ماکزیمم بر حسب تنش قائم رسم می گردد (شکل ۱۰-۱۵). زاویه شیب خط حاصل  $\phi$  و محل تلاقی آن با محور قائم C خواهد بود. برای نمونه مورد آزمایش  $\phi = 39,1^\circ$  به دست آمده است و چسبندگی نیز به دلیل دانه ای بودن خاک صفر شده است.



(الف)

