


آزمایش هیدرومتری

(Hydrometer Analysis)
AASHTO T 87-86 & T88-90
ASTM D 421-58 & D 422-63



هدف از این آزمایش، تکمیل بخش ریزدانه (عبوری از الک شماره ۲۰۰) منحنی دانه‌بندی است.

مقدمه

توزیع دانه‌های درشت خاک (بزرگ‌تر از 75 mm) برابر با اندازه الک (۲۰۰) با استفاده از روش دانه‌بندی با الک تعیین می‌شود، ولی برای تعیین اندازه ذرات ریز خاک باید از روش هیدرومتری استفاده شود.

۱-۷ تئوری آزمایش

روش هیدرومتری یکی از متداول‌ترین روش‌هایی است که برای تخمین اندازه ذرات خاک که از الک شماره (۲۰۰) گذشته‌اند تا حدود (1 mm) بهکار می‌رود. داده‌های بدست آمده روی کاغذ نیمه‌لگاریتمی رسم می‌شوند. ممکن است نتایج بدست آمده از این آزمایش، در امتداد نتایج بدست آمده از آنالیز الک دریک کاغذ

رسم شوند. رفتار خاک مخصوصاً خاک‌های چسبنده، بیشتر به نوع و درصد کانی‌های رس، تاریخچه زمین‌شناسی و درصد آب آن بستگی دارد تا به نحوه توزیع دانه‌بندی خاک. در آنالیز هیدرومتری از رابطه بین سرعت متوسط ذرات کروی در مایع، قطر ذرات، وزن مخصوص ذرات، وزن مخصوص مایع و لزجت مایع که در قانون استوکس به کار می‌رond، استفاده می‌شود:

$$V = \frac{2(\gamma_s - \gamma_u)}{9\eta} \left(\frac{D}{2} \right)^2 \quad (1-7)$$

که در آن،

V : سرعت سقوط ذرات کروی (cm/s).

γ_s : وزن مخصوص ذرات خاک (وزن مخصوص = چگالی \times gr/cm^3) (γ_w در سیستم CGS)،

γ_u : وزن مخصوص مایع (معمولآً آب. به جدول ۲-۷ مراجعه کنید)،

η : لزجت مطلق یا دینامیکی مایع،

D : قطر ذرات خاک (cm) است.

در رابطه فوق، با قرار دادن γ_s (وزن مخصوص آب) به جای γ_u ، مقدار D برابر خواهد بود با:

$$D = \sqrt{\frac{18\eta V}{\gamma_s - \gamma_w}} \text{ (cm)} \quad (2-7)$$

محدوده قطر ذرات خاک (D) برای این معادله برابر است با: $0,2 \text{ mm} \leq D \leq 0,000,2 \text{ mm}$. در این آزمایش ذرات خیلی بزرگ باعث اختشاش زیاد در مایع و ذرات خیلی کوچک موجب حرکات براومنی می‌شوند. مسلماً برای حل معادله بالا، مقدار سرعت (V) و مقادیر صحیح γ_s و γ_w لازم است. ازان جاکه وزن مخصوص آب و لزجت آن همراه با تغییرات دما متغیر است، بدیهی است که این تغییرات باید در محاسبات منظور شوند. برای به دست آوردن سرعت سقوط ذرات، از هیدرومتر استفاده می‌شود. هیدرومتر وسیله‌ای است که در اصل برای به دست آوردن وزن مخصوص محلول به کار می‌رود، ولی می‌توان با تغییر مقیاس از آن برای پیدا کردن سایر مقادیر نیز استفاده کرد.

با مخلوط کردن مقدار معینی خاک در آب و مقدار کمی ماده پراکنده‌ساز برای به دست آوردن 1000 cc محلول، به محلولی با وزن مخصوص بیشتر از 3 gr/cm^3 دست خواهیم یافت.

محلول پراکنده‌ساز معمولآً برای ختنی کردن بارهای مثبت و منفی که اغلب روی ذرات ریز خاک پدید می‌آیند، به کار می‌رود. این بارها ممکن است باعث چسبیدن ذرات ریز به یکدیگر و ایجاد ذرات درشت تر گردد که با توجه به قانون استوکس این ذرات نسبت به ذرات کوچک‌تر با سرعت بیشتری در مایع سقوط می‌کنند. هنگام تلفسفات سدیم که متافسفات سدیم (NaPO_4) نیز نامیده می‌شود و سیلیکات سدیم (Na_2SiO_3) دو ماده‌ای هستند که غالباً به عنوان پراکنده‌ساز استفاده می‌شوند. مقدار دقیق و نوع محلول پراکنده‌ساز موردنیاز، به نوع خاک بستگی دارد و با امتحان کردن خاک تعیین می‌شود.

مقدار 125 cc از محلول 4% متافسفات سدیم در 1000 cc مخلوط آب و خاک معمولآً مناسب است. متافسفات سدیم یک محلول اسیدی تولید می‌کند (کاغذ تورنسل آبی را قرمز می‌کند) و بنابراین می‌توان انتظار

داشت که یک محلول پراکنده‌ساز مؤثر برای خاک‌های قلیایی باشد و در عوض، سیلیکات سدیم محلولی قلیایی تولید می‌کند (کاغذ تورسیل قرمز را آبی می‌کند). بنابراین برای خاک‌های اسیدی یا به عبارتی خاک‌هایی که pH آن‌ها کمتر از ۷ است، مفید است. باید توجه داشت که بیشتر خاک‌های رسی، قلیایی هستند و وجود نمک‌ها و ناخالصی‌های دیگر ممکن است خاصیت اسیدی ایجاد کند. بنابراین توصیه می‌شود که نمونه محلول خاک و آب قبل از آزمایش برای تعیین pH آزمایش شود تا محلول پراکنده‌ساز مناسب به کار گرفته شود.

در آزمایش هیدرومتری معمولاً از هیدرومتر نوع H۱۵۲ استفاده می‌شود. این هیدرومتر برای قرائت اعداد در واحد گرم با $G_s = ۲,۶۵$ در 1000cc مخلوط آب و خاک کالیبره شده است و مقدار خاک محلول نباید از 60gr تجاوز کند. قرائت‌ها با وزن مخصوص محلول رابطه مستقیم دارند. کالیبره کردن هیدرومتر به این صورت، همان‌طور که بعداً خواهیم دید، باعث سهولت در محاسبات می‌گردد و به همین دلیل استفاده از این هیدرومتر متداول‌تر است، گرچه هیدرومترهای دیگر رانیز می‌توان برای خواندن وزن مخصوص محلوت آب و خاک به کار برد. در این‌گونه هیدرومترها همواره باید دقت شود که جرم خاک استفاده شده در 1000cc آب، بیشتر از 60gr نشود تا از اندرکنش دانه‌های خاک و عدم تهشیخی یکنواخت جلوگیری شود. همچنین باید توجه داشت که در صورت استفاده بیش از این مقدار، نتایج ضعیفی از قانون استوکس بدست می‌آید.

هیدرومتر مقدار وزن مخصوص محلوت را در مرکز حباب خود نشان می‌دهد (شکل ۱-۷). ذرات خاک در محلول، که بزرگ‌تر از ذراتی هستند که در ناحیه L (فاصله بین مرکز حباب و سطح آب) قرار دارند، به زیر مرکز حباب سقوط می‌کنند و دائماً باعث کاهش وزن مخصوص محلول در مرکز حجم حباب هیدرومتر می‌شوند، زیرا با گذشت زمان و کاهش غلظت مواد معلق در مرکز حباب هیدرومتر، همواره در نیمه پایینی حباب غلظت بیش از نیمه بالایی است (به خصوص در کف هیدرومتر). بنابراین با گذشت زمان نیروی ارشمیدس افزایش می‌یابد، هیدرومتر به سمت بالا حرکت می‌کند (نحوه شماره‌گذاری هیدرومتر به عکس است) و این با توجه به رابطه $D = K\sqrt{(L/t)}$ نیز قابل تحلیل است. ازان‌جاکه با گذشت زمان D در مرکز حباب کاهش می‌یابد، L نیز باید کاهش یابد، یعنی فاصله مرکز هیدرومتر با سطح آب کاهش یابد (هیدرومتر بالا رود).

$$V = \frac{L}{t}$$

$$L = L_1 + \frac{1}{4}(L_2 - \frac{V_b}{A})$$

$$L_1 \approx 10,5\text{cm} \quad \text{برای} \quad R = 0$$

$$L_1 \approx 2,3\text{cm} \quad \text{برای} \quad R = 50$$

$$L_2 \approx 14\text{cm} \quad (\text{ASTM})$$


$$V_b \approx 67\text{cm}^3$$

$$A = 27,8\text{cm}^2 \quad \text{برای استوانه مدرج به حجم } 1000\text{cc}$$

که:

R_a : مقداری که خوانده شده است،

R : مقدار R_a است که برای اثرکشش سطحی تصحیح شده است.



شکل ۱-۷ ابعاد و قسمت‌های مختلف هیدرومتر.

همچنین بخاطر داشته باشید که در آب، مقدار وزن مخصوص (یا چگالی) هنگامی که دما مقداری غیر از 4°C داشته باشد، کاهش می‌یابد که این عامل نیز باعث پایین رفتن بیشتر هیدرومتر در محلول می‌شود. اگر زمانی را که طول می‌کشد تا ذرات فاصله L را طی کند، t درنظر بگیریم، آنگاه سرعت سقوط ذرات برابر است با:

$$V = \frac{L}{t}$$

بنابراین لازم است مقدار L و زمان t را پیدا کنیم تا مقدار سرعت را برای استفاده در قانون استوکس به دست آوریم. آنگاه از یک استوانه رسوب‌گذاری مدرج که سطح مقطع (A) آن را می‌دانیم استفاده می‌کنیم، هیدرومتر را درون استوانه حاوی آب فرومی‌بریم و تغییرات سطح آب را می‌خوانیم. در این صورت حجم حباب هیدرومتر (V_b) را به دست می‌آوریم و مقدار L را نیز بر حسب سانتی‌متر محاسبه می‌کنیم. در صورتی که مقادیر L_1 و L_2 بر حسب سانتی‌متر و V_b بر حسب سانتی‌متر مکعب در نظر گرفته شده باشند:

$$L = L_1 + \frac{1}{2} \left[L_2 - \frac{V_b}{A} \right] \quad (3-7)$$

با رسم منحنی مربوط به قرائت‌های هیدرومتر (که به مقادیر L_1 مربوط می‌شود)، مقدار L را برای هر قرائت R خواهیم داشت. در حقیقت، از جایی که منحنی به صورت خطی در می‌آید، حدود ۳ نقطه لازم است تا منحنی (در مقابل L) رسم شود.

از وقتی که هیدرومتر $H = 152$ به صورت استاندارد واحدگذاری شده است، مقادیر L با دقت کافی برای تام کارهای مکانیک خاک، همان طورکه در جدول ۶-۷ آمده، قابل محاسبه است و قرائت‌های هیدرومتر تنها از نظر کشش سطحی باید تصحیح شود؛ زیرا مقدار سرعت سقوط مبهم است و این بدون درنظر گرفتن دما، وزن مخصوص محلول یا سایر مقادیر، به مقدار قرائت L که در آن ذرات سقوط می‌کنند بستگی دارد. اگر قطر ذرات و درصد خاک موجود در مخلوط آب و خاک را، که در این مورد درصد ریزدانه است بدانیم، اطلاعات لازم برای رسم منحنی توزیع دانه‌بندی ذرات خاک موجود خواهد بود.

درصد ریزدانه به طور مستقیم به قرائت هیدرومتر $H = 152$ بستگی دارد، به شرط آن‌که وزن مخصوص خاک $2,65 \text{ gr/cm}^3$ و وزن مخصوص آب 1 gr/cm^3 باشد.

محلول پراکنده‌ساز می‌تواند بر آب مقادیر تأثیر داشته باشد و همچنین دمای آزمایش می‌تواند در حدود 20°C و G_s ذرات خاک $2,65$ نباشد. بنابراین تصحیحاتی برای رسیدن به مقدار واقعی قرائت‌ها لازم است. دما می‌تواند با استفاده از حمام آب (اگر موجود باشد) در یک مقدار واحد نگه داشته شود، البته این عمل فقط برای راحتی کار است و ضروری نیست. تأثیرات ناخالصی‌های آب و محلول پراکنده‌ساز روی قرائت‌های هیدرومتر را می‌توان با به‌کارگیری یک استوانه رسوب‌گذاری محتوی همان میزان آب و محلول پراکنده‌ساز برای درج تصحیحات صفر در نظر گرفت. این ظرف آب باید در همان دمایی که مخلوط آب و خاک قرار دارد، باشد. مقادیر قرائت‌های کمتر از قرائت ظرف استاندارد حاوی آب، به صورت مقادیر منفی مشخص می‌گردد و قرائت‌های بین 0°C تا 6°C با علامت مثبت شخص می‌شود. تمام قرائت‌ها از بالای قوس ناشی از کشش سطحی، چه در مخلوط و چه در ظرف استاندارد انجام می‌شود. اگر دما در ظرف استاندارد و ظرف مخلوط زیاد باشد، هیدرومتر بیشتر درون آب فرومی‌رود. اگر هر دو ظرف دارای دمای یکسانی باشند، تأثیر دما یکسان خواهد بود. بنابراین یک تصحیح واحد دما می‌تواند برای مخلوط آب و خاک استفاده شود. همان‌گونه که در جدول ۴-۷ آمده است:

$$R_c = R_a - \text{Zero Correction} + C_T \quad (4-7)$$

$$R_a = R_{\text{actual}} \quad (5-7)$$

R_c : مقدار خاک (gr) در مخلوط آب و خاک در یک زمان مشخص شده t (این همان است که از رابطه تصحیح شده بالا بدست می‌آید).
 C_T : تصحیح دما.

Zero Correction: تصحیح صفر.

اگر مقدار G_s برابر $2,65$ نباشد، می‌توان از تناسب زیر برای یافتن مقدار a استفاده کرد:

$$\frac{a}{G_s/(G_s - 1)} = \frac{1}{2,65/(2,65 - 1)} \quad (6-7)$$

تناسب را برای یافتن a حل می‌کنیم:

$$a = \frac{G_s(1,65)}{(G_s - 1)(2,65)} \quad (7-7)$$

درصد ذرات ریزدانه وقتی $G_s \neq 2,65$ ، به صورت زیر محاسبه می‌شود:

$$\frac{R_c \times a}{W_s} = \text{درصد ریزدانه} \times 100 \quad (8-7)$$

مقادیر مختلف a در جدول ۳-۷ داده شده است.

W_s : جرم نسونه خاک موجود در مخلوط آب و خاک (gr).

برای اهداف محاسباتی، رابطه ۲-۷ دوباره نوشته شده است که در آن L بر حسب سانتی متر و t بر حسب دقیقه بکار رفته تا D بر حسب میلی متر به صورت زیر محاسبه شود:

$$D = \sqrt{\frac{3^\circ \eta}{98^\circ (G_s - G_w)} \times \frac{L}{t}} \quad (9-7)$$

این رابطه را می‌توان ساده‌تر کرد:

$$D = K \sqrt{\frac{L}{t}} \text{ (mm)} \quad (10-2)$$

مقادیر ارزیابی شده $K = f(T, G_s, \eta)$ برای تمام حالات، در جدول ۵-۷ آمده است [۱].

۲-۷ وسائل آزمایش

۱. استوانه رسوب‌گذاری مدرج با ظرفیت ۱۰۰۰cc و قطر داخلی ۸۵mm (حداقل ۵/۴mm).
۲. هیدرومتر (مدل ۱۵۲H) ترجیح داده می‌شود.
۳. محلول پراکنده‌ساز (هگراماتافسفات سدیم NaPO_4) که اسم تجاری آن کالگون است یا سیلیکات سدیم $(\text{Na}_2\text{SiO}_3)$.
۴. حمام ظرف هیدرومتر.
۵. دماستنج مدرج شده تا ۱۰° درجه که شامل درجات بین +۲° تا +۴° باشد.
۶. کرنومتر برای اندازه‌گیری زمان.
۷. ترازو با دقت ۱gr/° که ظرفیت آن ۲۰۰ gr باشد.
۸. همنز مکانیکی (mixer).

۳-۷ روش انجام آزمایش

(این آزمایش باید گروهی انجام شود).

تذکر: مراحل زیر را هنگامی که حدود ۹۰٪ تا ۸۰٪ ذرات از الک ۲۰۰ عبور کرده، انجام می‌دهیم.

۱. دقیقاً ۵۰ gr خاک خشک و نرم را با ۱۲۵cc NaPO₄ محلول ۴٪ کنیم. یک محلول ۴٪ متافسفات سدیم می‌تواند با ۴۰ gr ماده خشک و مقدار کافی آب برای بدست آوردن ۱۰۰۰cc محلول، حاصل شود. محلول باید به تازگی مخلوط شده و بیش از یک ماه از درست کردن آن نگذشته باشد.
۲. اجازه می‌دهیم تا مخلوط یک ساعت باقی بماند (استاندارد ASTM مدت ۱۶ ساعت را برای خاک‌های رسی پیشنهاد می‌کند، ولی این کار معمولاً لازم نیست). محلول را به ظرف مخلوطکن انتقال می‌دهیم و مدت ۳ دقیقه مخلوط می‌کنیم و اگر مخلوط حدود ۱۰° تا ۱۶ ساعت خیسانده شده است، حدود ۱ دقیقه آن را مخلوط می‌کنیم در غیر این صورت ۳ تا ۵ دقیقه مخلوط کردن لازم است.
۳. تمام محتویات ظرف مخلوطکن را به استوانه رسوب‌گذاری منتقل می‌کنیم. باید کاملاً مراقب باشیم که هیچ مقداری از مخلوط در مخلوطکن باقی نماند. به آن آب مقطر اضافه می‌کنیم تا زمانی که حجم کل به ۱۰۰۰cc برسد.

۴. با استفاده از دریوش لاستیکی یا کف دست، استوانه را واژگون می‌کنیم و دوباره به حال اول بر می‌گردانیم و این عمل را به مدت ۱ دقیقه انجام می‌دهیم تا اختلاط به طور کامل انجام شود. پس از پایان ۱ دقیقه استوانه را در محل مناسبی می‌گذاریم و قرائت هیدرومتر را در بازه‌های زمانی زیر (که از آغاز زمان تهشینی خاک محاسبه می‌گردد) یا به تعدادی که مورد نیاز است و بستگی به نمونه و مشخصات مواد مورد آزمایش دارد، انجام می‌دهیم :

۱۵، ۵، ۲، ۲۵۰، ۳۰، ۶۰، ۱۴۴۰ (دقیقه)

اگر از حمام آب استفاده می‌شود، استوانه رسوب باید در فاصله بین قرائت‌های ۲ و ۵ دقیقه در حمام آب قرار داده شود.

دفعات تکان دادن استوانه در مدت ۱ دقیقه باید در حدود ۶۰ بار باشد که هر واژگونی و سپس به حالت اول بازگرداندن آن ۲ بار محسوب می‌شود. اگر مقداری خاک در کف ظرف باقی مانده باشد، باید هنگام تکان‌های اولیه بهوسیله تکان‌های قوی‌تر از استوانه جدا شود.

۵. هنگامی که می‌خواهیم قرائت هیدرومتر را انجام دهیم، ۲۰ تا ۲۵ ثانیه قبل از قرائت، هیدرومتر را درون استوانه رسوب‌گذاری قرار می‌دهیم و پس از قرائت نیز هیدرومتر را خارج می‌کنیم و درون استوانه آب مقطر می‌گذاریم. باید توجه داشت که هیدرومتر را بلا فاصله پس از قرائت از محلول خارج کنیم. قرائت‌ها را براساس عدد بالای قوس تشکیل شده در سطح مایع انجام می‌دهیم (در صورتی که قرائت نقطه انتهایی قوس امکان نداشته باشد).

۶. پس از هر قرائت، دمای محلول را با وارد کردن دماستج در مخلوط آب و نمک اندازه‌گیری می‌کنیم.

۴-۷ محاسبات

۱. تصحیحات مربوط به کشش سطحی را روی قرائت‌های هیدرومتر انجام می‌دهیم و برای به دست آوردن مقادیر L از جدول ۶-۷ استفاده می‌کنیم.

اگر مقدار G_s مشخص نباشد، یک مقدار قابل قبول برای آن از محدوده ۲،۶۸ تا ۲،۷۴ فرض می‌کنیم و با داشتن G_s و دمای آزمایش برای هر قرائت هیدرومتر، از جدول ۵-۷ برای به دست آوردن مقدار K استفاده می‌کنیم. با داشتن مقادیر K ، L و زمان درنظرگرفته شده t برای قرائت‌ها، مقادیر D را با استفاده از رابطه ۹-۷ محاسبه می‌کنیم (برای راهنمایی بیشتر از جدول ۴-۷ و مثالی که بعداً خواهد آمد، استفاده کنید).

۲. مقدار R_c تصحیح شده، از رابطه ۴-۷ را در رابطه ۷-۷ می‌گذاریم تا درصد ذرات ریزدانه را که قطر D مربوط به این ذرات در گام ۱ محاسبه شده، به دست آوریم.

۳. داده‌های به دست آمده از گام ۱ و ۲ را به کار می‌بریم، درصد ذرات ریزدانه را روی همان منحنی به دست آمده از آنالیز الک یا روی یک صفحه دیگر رسم می‌کنیم (بستگی به خاک استفاده شده دارد). باید توجه داشت که درصد ریزدانه، مستقل از مقدار خاک استفاده شده در آزمایش است، بنابراین نتایج به دست آمده از آنالیز الک را می‌توان با نتایج آنالیز هیدرومتری ترکیب کرد.

۴. روی منحنی، مقادیر $D_{۸۵}$ ، $D_{۲۰}$ ، $D_{۶۰}$ و $D_{۱۰}$ را مشخص می‌کنیم (اگر ممکن باشد). برای قسمتی از منحنی که مربوط به هیدرومتری است، درصد رس را مشخص می‌کنیم.

۵. در گزارش:

الف) رابطه ۸-۷ را از رابطه ۲-۷ به دست آورید و درستی معادله (۴-۷) را نیز بررسی کنید.

ب) درمورد تأثیری که استفاده 60 gr یا بیشتر خاک با $G_s = 2,65$ روی آزمایش می‌گذارد، بهجای مقدار تقریبی 50 gr خاک، نظر دهد.

ج) تحقیق کنید که چرا هیچ تصحیحی مربوط به کشش سطحی در معادله (۴-۷) انجام نمی‌شود.

د) استفاده مقدار G_s اشتباه، مثلاً $2,68$ ، هنگامی که مقدار صحیح آن $2,7$ باشد، چه تأثیری دارد؟

ه) چرا مقادیر C_c و C_u هنگامی که بیشتر از 12% عبوری از الک 200 داریم، هیچ مفهومی ندارند؟

و) دو با چند کاربرد داده‌های آزمایش هیدرومتری را ذکر کنید.

زا چرا وقتی نتایج تجزیه با الک و تجزیه هیدرومتری تلفیق می‌شوند، معمولاً یک عدم پیوستگی در جایی که دو منحنی روی هم قرار می‌گیرند، پیش می‌آید؟

۵-۲ بحث در خطا و دقت آزمایش

در آزمایش هیدرومتری عوامل بسیاری وجود دارند که می‌توانند باعث خطا شوند و در عمل نیز هیدرومتری کاربرد کمتری در تعیین منحنی دانه‌بندی دارد و درمجموع دقت چندان بالایی ندارد. برخی از عوامل ایجادکننده خطا در ادامه آورده شده است:

۱. همان طورکه گفته شد، این آزمایش برای ذرات با قطر کمتر از 2 mm دقت کافی ندارد و باید از آزمایش گریز از مرکز استفاده شود [۲].

۲. هیدرومتر $152H$ برای $G_s = 2,65$ و دمای $20^\circ C$ کالیبره شده است که در صورت عدم استفاده از خاکی با این خصوصیات، باید تصحیحات لازم را انجام دهیم (برخی از جداول تصحیح در پیوست آمده است. البته این جداول از کتاب باولز برای هیدرومتر $152H$ است).

۳. چون پایه و اساس روش هیدرومتری بر قانون استوکس استوار است، در عمل با مشکلاتی مواجه می‌شویم که برخی از آن‌ها به قرار زیر است [۲]:

۳-۱. در معادله استوکس باید محیط نیمه‌بی‌نهایت باشد، در صورتی که اینجا بدنه غلظت‌سنیج کاملاً محیط سیال را محدود کرده است.

۳-۲. برخورد و اندرکنش خود ذرات با هم از سرعت واقعی سقوط می‌کاهد.

۳-۳. ذرات کروی نیستند.

خطاهای ۱-۳ و ۲-۳ با محدود کردن ماکریم مرکز خاک در محلول قابل مرتفع شدن هستند. به طوری که تحقیقات نشان می‌دهد، اگر بیش از 50 gr خاک در 1000 cc محلول استفاده شود، اثر تقابل ذرات قابل صرف نظر کردن است.

شکل ذرات با قطر بزرگ‌تر از 5 mm را با دقت خوبی می‌توان با کره تقریب زد، اما ذرات ریز غالباً شکل صفحه‌ای دارند و طول یا پهنایشان حدود 30° تا 50° برابر ضخامت آن هاست. در این حالت مقاومت در مقابل سقوط ذره بسیار زیاد است. از طرف دیگر هر ذره‌ای به علت جذب مولکول‌های آب ضخامتی بیشتر از ضخامت اصلی اش دارد و فیلمی از آب آن را احاطه کرده است (آب جذب سطحی شده، آب مضاعف) و درمجموع G_s یک ذره با این مشخصات حدود $1,8$ است در صورتی که خود خاک $2,7$ یا $2,65$ باشد.

است، درحالی که به دلیل شکل خود ذره، این آب‌های جذب سطحی شده و آب مضاعف سرعت رسوب را بیشتر می‌کنند. درنهایت هیدرومتر قطر ذره را کوچک‌تر از مقدار واقعی اش (پهنا یا طول ذره) نشان می‌دهد. از طرف دیگر Grim نشان داد که کانی مونتموریلوبنیت و تا حدی ایلیت برای جنبش در مخلوط به ذرات ریزتر می‌شکنند. درنهایت می‌توان نتیجه گرفت که اندازه واقعی ذرات در حالت طبیعی را نمی‌توان با روش هیدرومتری یافت [۲].

۴. تقریب ناشی از خطی گرفتن تغییرات (h_s) با ارتفاع سقوط نیز یک خطای ناچیز ایجاد می‌کند.
۵. تقریب ناشی از درنظر نگرفتن حجم میله غلظت‌سنج.
۶. جابه‌جایی غلظت‌سنج و برخورد ذرات با آن نیز از جمله عوامل ایجاد خطا هستند.
۷. خاک‌های با مواد آلی زیاد یا با اجزای متخلخل مانند زمین‌های جلبکی ممکن است وزن مخصوصی زیر 20 kN/m^3 و خاک‌های شامل مواد سنگین مانند آن وزن مخصوص بالای 30 kN/m^3 داشته باشند [۵].

مثال

(تذکر: این مثال مطابق ASTM نیست.)

آزمایش: آنالیز هیدرومتری

مشخصات خاک مورد آزمایش: رس سیلتی قهوه‌ای

۱۵۲H	نوع هیدرومتر
۲/۷	G_s
۰,۹۹	a
NaPO _۲	نوع ماده پراکنده‌ساز
۱۲۵cc	مقدار ۴٪ در
۵۰,۰ gr	W_s
+۳,۰	تصحیح صفر (Zero Correction)
۱,۰	تصحیح هلالی (کشش سطحی)
مقدار C_T را از جدول ۴-۷ در دمای 22°C پیدا می‌کنیم. با استفاده از خط اول جدول ۱-۷:	

$$R_a = R_o - \text{Zero Correction} + C_T$$

$$R_c = ۴۹ - ۳ + ۰,۴ = ۴۶,۴ \quad a = ۰,۹۹$$

$$\frac{R_c a}{W_s} \times ۱۰۰ = \frac{۴۶,۴(۰,۹۹)(۱۰۰)}{۵۰,۰} = ۷۹,۱\%$$

قرائت هیدرومتر را فقط برای کشش سطحی تصحیح می‌کنیم:

$$L = ۸,۱ \quad (R = ۵^\circ \text{ برای } ۶-۷ \text{ در جدول})$$

$$V = \frac{L}{t} = \frac{۸,۱}{۱} = ۸,۱$$

$$K = ۰,۰ ۱۳۱ \quad (G_s \text{ و } T \text{ را از جدول ۷-۵ با استفاده از})$$

$$D = K \sqrt{\frac{L}{T}} = ۰,۰۱۳۱ \sqrt{\frac{۸/۱}{۱}} = ۰,۰۳۷\text{mm}$$

با استفاده از خط سوم از صفحه داده‌ها:

$$R_c = ۴۳ - ۳ + ۰,۴ = ۴۰,۴$$

$$= \frac{۴۰,۴(۰,۹۹)(۱۰۰)}{۵۰,۰} = ٪۸۰$$

تصحیح قرائت هیدرومتر فقط برای کشش سطحی صورت می‌گیرد:

$L = ۹,۱$ (با استفاده از جدول ۶-۷)

$K = ۰,۰۱۳۱$ (با استفاده از جدول ۵-۷)

$$D = ۰,۰۱۳۱ \sqrt{\frac{۹/۱}{۳}} = ۰,۰۲۳\text{mm}$$

جدول ۱-۷

D (mm)	L	$\frac{L}{t}$	L	قرائت تصحیح شده هیدرومتر فقط برای کشش سطحی, R	درصد ریزانه	R_c قرائت تصحیح شده هیدرومتر	قرائت هیدرومتر R_a	دما $^{\circ}\text{C}$	زمان موددنظر (min)	زمان قرائت	تاریخ
۰,۰۳۷	۰,۰۱۳۱	۸/۱	۸/۱	۵۰	۹۱,۹	۴۶,۴	۴۹	۲۲	۱	۱۵:۳۰	۳,۴
۰,۰۲۷	۰,۰۱۳۱	۴,۲	۸,۴	۴۸	۸۷,۹	۴۴,۴	۴۷	۲۲	۲	۱۵:۳۰	۳,۴
۰,۰۲۳	۰,۰۱۳۱	۳,۰۳	۹/۱	۴۴	۸۰,۰	۴۰,۴	۴۳	۲۲	۳	۱۵:۳۰	۳,۴
۰,۰۲۰	۰,۰۱۳۱	۲,۳	۹,۲	۴۳	۷۸,۰	۳۹,۴	۴۲	۲۲	۴	۱۵:۳۰	۳,۴
۰,۰۱۵	۰,۰۱۳۱	۱,۲۶	۱۰,۰	۳۸	۶۸,۱	۳۴,۴	۳۷	۲۲	۸	۱۵:۳۰	۳,۴
۰,۰۱۱	۰,۰۱۳۱	۰,۶۹	۱۱,۱	۳۲	۵۶,۲	۲۸,۴	۳۱	۲۲	۱۶	۱۵:۳۰	۳,۴
۰,۰۰۸۲	۰,۰۱۳۱	۰,۳۹۷	۱۱,۹	۲۷	۴۶,۳	۲۳,۴	۲۶	۲۲	۳۰	۱۵:۳۰	۳,۴
۰,۰۰۵۹	۰,۰۱۳۱	۰,۲۰۳	۱۲,۲	۲۵	۴۲,۴	۲۱,۴	۲۴	۲۲	۶۰	۱۶:۳۰	۳,۴
۰,۰۰۴۲	۰,۰۱۳۱	۰,۱۰۲	۱۲,۷	۲۲	۳۶,۴	۱۸,۴	۲۱	۲۲	۱۲۵	۱۷:۳۵	۳,۴
۰,۰۰۲۶	۰,۰۱۲۹	۰,۰۴۰	۱۳,۲	۱۹	۳۱,۱	۱۵,۷	۱۸	۲۳	۳۳۰	۲۱:۰۰	۳,۴
۰,۰۰۱۵	۰,۰۱۲۹	۰,۰۱۴	۱۳,۵	۱۷	۲۷,۱	۱۳,۷	۱۶	۲۳	۹۹۰	۸:۰۰	۳,۵
۰,۰۰۱۳	۰,۰۱۲۷	۰,۰۰۹۸	۱۳,۸	۱۵	۲۳,۸	۱۲,۰	۱۴	۲۴	۱۴۱۰	۱۵:۰۰	۳,۵
۰,۰۰۰۹	۰,۰۱۲۷	۰,۰۰۰۵۱	۱۴,۵	۱۱	۱۵,۸	۸,۰	۱۰	۲۴	۲۸۰	۱۰:۰۰	۳,۶

جدول ۴-۷ ضرایب تصحیح دما.

C_T	دما $^{\circ}\text{C}$
-1,1°	15
-0,9°	16
-0,7°	17
-0,5°	18
-0,3°	19
0,0°	20
+0,2°	21
+0,4°	22
+0,7°	23
+1,0°	24
+1,3°	25
+1,65	26
+2,0°	27
+2,5°	28
+3,0°	29
+3,8°	30

جدول ۲-۷ مقادیر آب مقطمر.

ویسکوزیته آب (poises)	چگالی آب (gr/cm ³)	دما $^{\circ}\text{C}$
0,0 1567	1,00000	4
0,0 1111	0,99897	16
0,0 1083	0,99880	17
0,0 1056	0,99862	18
0,0 1030	0,99844	19
0,0 1005	0,99823	20
0,0 981	0,99802	21
0,0 958	0,99780	22
0,0 936	0,99757	23
0,0 914	0,99733	24
0,0 894	0,99708	25
0,0 874	0,99682	26
0,0 855	0,99655	27
0,0 830	0,99627	28
0,0 818	0,99598	29
0,0 801	0,99568	30

$$\text{Poises} = \frac{\text{dynes}}{\text{cm}^2} = \frac{\text{gr}}{\text{cm s}}$$

جدول ۳-۷ مقادیر ضرایب تصحیح a برای چگالی‌های مختلف خاک.

ضریب تصحیح a	وزن واحد مواد جامد خاک (gr/cm ³)
0,96	2,85
0,97	2,80
0,98	2,75
0,99	2,70
1,00	2,65
1,01	2,60
1,02	2,55
1,04	2,50

جدول ۷-۵ مقادیر K مورداستفاده در رابطه ۹-۷ برای چگالی‌های مختلف مواد جامد خاک در دماهای مختلف.

مقادیر چگالی‌های مختلف خاک										دما (°C)
۲,۸۵	۲,۸۰	۲,۷۵	۲,۷۰	۲,۶۵	۲,۶۰	۲,۵۵	۲,۵۰	۲,۴۵	۲,۴۰	
۰,۰ ۱۳۶	۰,۰ ۱۳۷	۰,۰ ۱۳۹	۰,۰ ۱۴۱	۰,۰ ۱۴۴	۰,۰ ۱۴۶	۰,۰ ۱۴۸	۰,۰ ۱۵۱	۰,۰ ۱۵۳	۰,۰ ۱۵۶	۱۶
۰,۰ ۱۳۴	۰,۰ ۱۳۶	۰,۰ ۱۳۸	۰,۰ ۱۴۰	۰,۰ ۱۴۲	۰,۰ ۱۴۴	۰,۰ ۱۴۶	۰,۰ ۱۴۹	۰,۰ ۱۵۱	۰,۰ ۱۵۳	۱۷
۰,۰ ۱۳۲	۰,۰ ۱۳۴	۰,۰ ۱۳۶	۰,۰ ۱۳۸	۰,۰ ۱۴۰	۰,۰ ۱۴۲	۰,۰ ۱۴۴	۰,۰ ۱۴۸	۰,۰ ۱۵۰	۰,۰ ۱۵۲	۱۸
۰,۰ ۱۳۱	۰,۰ ۱۳۲	۰,۰ ۱۳۴	۰,۰ ۱۳۶	۰,۰ ۱۳۸	۰,۰ ۱۴۰	۰,۰ ۱۴۲	۰,۰ ۱۴۴	۰,۰ ۱۴۶	۰,۰ ۱۴۸	۱۹
۰,۰ ۱۲۹	۰,۰ ۱۳۱	۰,۰ ۱۳۳	۰,۰ ۱۳۴	۰,۰ ۱۳۷	۰,۰ ۱۳۹	۰,۰ ۱۴۱	۰,۰ ۱۴۳	۰,۰ ۱۴۵	۰,۰ ۱۴۷	۲۰
۰,۰ ۱۲۷	۰,۰ ۱۲۹	۰,۰ ۱۳۱	۰,۰ ۱۳۳	۰,۰ ۱۳۵	۰,۰ ۱۳۷	۰,۰ ۱۳۹	۰,۰ ۱۴۱	۰,۰ ۱۴۳	۰,۰ ۱۴۵	۲۱
۰,۰ ۱۲۶	۰,۰ ۱۲۸	۰,۰ ۱۲۹	۰,۰ ۱۳۱	۰,۰ ۱۳۳	۰,۰ ۱۳۵	۰,۰ ۱۳۷	۰,۰ ۱۳۹	۰,۰ ۱۴۱	۰,۰ ۱۴۳	۲۲
۰,۰ ۱۲۴	۰,۰ ۱۲۶	۰,۰ ۱۲۸	۰,۰ ۱۳۰	۰,۰ ۱۳۲	۰,۰ ۱۳۴	۰,۰ ۱۳۶	۰,۰ ۱۳۸	۰,۰ ۱۴۰	۰,۰ ۱۴۲	۲۳
۰,۰ ۱۲۳	۰,۰ ۱۲۵	۰,۰ ۱۲۶	۰,۰ ۱۲۸	۰,۰ ۱۳۰	۰,۰ ۱۳۲	۰,۰ ۱۳۴	۰,۰ ۱۳۶	۰,۰ ۱۳۸	۰,۰ ۱۴۰	۲۴
۰,۰ ۱۲۲	۰,۰ ۱۲۳	۰,۰ ۱۲۵	۰,۰ ۱۲۷	۰,۰ ۱۲۹	۰,۰ ۱۳۱	۰,۰ ۱۳۳	۰,۰ ۱۳۵	۰,۰ ۱۳۷	۰,۰ ۱۳۹	۲۵
۰,۰ ۱۲۰	۰,۰ ۱۲۲	۰,۰ ۱۲۴	۰,۰ ۱۲۵	۰,۰ ۱۲۷	۰,۰ ۱۲۹	۰,۰ ۱۳۱	۰,۰ ۱۳۳	۰,۰ ۱۳۵	۰,۰ ۱۳۷	۲۶
۰,۰ ۱۱۹	۰,۰ ۱۲۰	۰,۰ ۱۲۲	۰,۰ ۱۲۴	۰,۰ ۱۲۶	۰,۰ ۱۲۸	۰,۰ ۱۳۰	۰,۰ ۱۳۲	۰,۰ ۱۳۴	۰,۰ ۱۳۶	۲۷
۰,۰ ۱۱۷	۰,۰ ۱۱۹	۰,۰ ۱۲۱	۰,۰ ۱۲۳	۰,۰ ۱۲۴	۰,۰ ۱۲۶	۰,۰ ۱۲۸	۰,۰ ۱۳۰	۰,۰ ۱۳۲	۰,۰ ۱۳۴	۲۸
۰,۰ ۱۱۶	۰,۰ ۱۱۸	۰,۰ ۱۲۰	۰,۰ ۱۲۱	۰,۰ ۱۲۳	۰,۰ ۱۲۵	۰,۰ ۱۲۷	۰,۰ ۱۲۹	۰,۰ ۱۳۱	۰,۰ ۱۳۳	۲۹
۰,۰ ۱۱۵	۰,۰ ۱۱۷	۰,۰ ۱۱۸	۰,۰ ۱۲۰	۰,۰ ۱۲۲	۰,۰ ۱۲۴	۰,۰ ۱۲۶	۰,۰ ۱۲۸	۰,۰ ۱۳۰	۰,۰ ۱۳۲	۳۰

جدول ۶-۷ مقادیر L (عمق مؤثر) مورداستفاده در رابطه استوکس (هیدرومتر $H = 152$)

قرايت اوليه هيدرومتر (تصحیح شده برای کشش سطحی) L (cm)	عمق مؤثر هيدرومتر (تصحیح شده برای کشش سطحی) L	قرايت اوليه هيدرومتر (تصحیح شده برای کشش سطحی) L	عمق مؤثر هيدرومتر (تصحیح شده برای کشش سطحی) L
۹,۴	۴۲	۱۲,۹	۲۱
۹,۲	۴۳	۱۲,۷	۲۲
۹,۱	۴۴	۱۲,۵	۲۳
۸,۹	۴۵	۱۲,۴	۲۴
۸,۸	۴۶	۱۲,۲	۲۵
۸,۶	۴۷	۱۲,۰	۲۶
۸,۴	۴۸	۱۱,۹	۲۷
۸,۳	۴۹	۱۱,۷	۲۸
۸,۱	۵۰	۱۱,۵	۲۹
۷,۹	۵۱	۱۱,۴	۳۰
۷,۸	۵۲	۱۱,۲	۳۱
۷,۶	۵۳	۱۱,۱	۳۲
۷,۴	۵۴	۱۰,۹	۳۳
۷,۳	۵۵	۱۰,۷	۳۴
۷,۱	۵۶	۱۰,۵	۳۵
۷,۰	۵۷	۱۰,۴	۳۶
۶,۸	۵۸	۱۰,۲	۳۷
۶,۶	۵۹	۱۰,۱	۳۸
۶,۵	۶۰	۹,۹	۳۹
		۹,۷	۴۰
		۹,۶	۴۱