




# آزمایش نفوذپذیری

(Coefficient of Permeability)

AASHTO 215-81

ASTM D 2434-87



هدف از این آزمایش، تعیین ضریب نفوذپذیری خاک است.

در آزمایشگاه، آزمایش نفوذپذیری به دو روش با «بار ثابت» و با «بار افتان» انجام می‌شود. در روش اول، حرکت آب با جریان آرام و بار ثابت در خاک‌های دانه‌ای صورت می‌گیرد. با این روش نفوذپذیری مصالح دانه‌ای و درشت‌دانه به دست می‌آید. برای محدود کردن اثر تحکیم بر نمونه، هنگام آزمایش خاک‌هایی که بیش از ده درصد دانه‌های رده از الک نمره ۲۰۰ نداشته باشند، به هم خوردگی نمونه خاک جایز است [۹]. اما برای خاک‌های ریزدانه از روش دوم (بار افتان) استفاده می‌شود. علت استفاده از این روش، نفوذپذیری بسیار کم خاک‌های ریزدانه و در نتیجه طولانی شدن مدت زمان آزمایش است که هم باعث تبخیر آب می‌شود و هم این‌که قرائت دقیق مقدار آب عبور کرده از خاک ریزدانه در روش بار ثابت ممکن نیست. در این روش، حرکت آب بسیار آرام و با تغییر بار آبی در طول آزمایش صورت می‌گیرد.

در این آزمایش‌ها ایجاد شرایط واقعی زیر لازم است تا آب به آرامی تحت بار ثابت در خاک حرکت کند:

۱. جریان آب در خاک بدون تغییر حجم نمونه در طول مدت آزمایش تداوم داشته باشد.
۲. جریان آب در خاک صد درصد اشباع و بدون خارج شدن حباب‌های هوا باشد.
۳. نسبتی مستقیم بین سرعت جریان و شیب هیدرولیکی، تا حد رسیدن به سرعت متغیر (ناپایدار) وجود داشته باشد.

**آزمایش با بار ثابت**

**(Constant-Head Method)**

## تئوری آزمایش

حدود یک صد سال پیش، داریسی با آزمایش نشان داد مقدار جریان آبی ( $q$ ) که از سطح مقطع خاک ( $A$ ) می‌گذرد، متناسب با شیب آبی (هیدرولیکی) است.


$$\frac{q}{A} \sim i \rightarrow q = K i A$$

ضریب تناسب  $K$  «ضریب نفوذپذیری داریسی» یا «ضریب نفوذپذیری» نامیده می‌شود که دارای دیمانسیون سرعت است. بنابراین نفوذپذیری از خواص خاک است.

روش معمول برای آزمایش نفوذپذیری در ماسه و سیلت بدین صورت است که ابتدا به وسیلهٔ آزمون‌های آزمایشگاهی روی نمونه‌های دست‌خورده ارتباط بین نسبت تخلخل با نفوذپذیری را مشخص می‌کنند. بعد از به دست آوردن نسبت تخلخل خاک در محل، می‌توان با استفاده از منحنی نسبت تخلخل-نفوذپذیری (که در آزمایشگاه معلوم شده است) مقدار نفوذپذیری خاک در محل را برآورد کرد. به علت دشواری تهیهٔ نمونه‌های دست‌نخورده از خاک‌های با چسبندگی کم، این رویه بهترین روش ممکن است. باید توجه داشت که بعضی از خاک‌ها دارای تغییر زیاد نفوذپذیری در طول لایه‌های عمودی هستند (نفوذپذیری افقی،  $K_H$ ، معمولاً ۵ تا ۵۰ برابر نفوذپذیری قائم،  $K_v$ ، است) و بنابراین ممکن است نتیجهٔ به دست آمده از نمونه‌های دست‌خورده، کمتر از اندازه و مفهوم واقعی باشد. نفوذپذیری نمونهٔ دست‌نخوردهٔ رس می‌تواند مستقیماً در نسبت‌های تخلخل متفاوت در آزمایش تحکیم انجام شود.

در این آزمایش با استفاده از نمونه دست نخورده‌ای به طول  $l$ ، با ایجاد شیب هیدرولیکی (i)، همچنین داشتن سطح نمونه و اندازه‌گیری دبی خروجی آب از نمونه ( $Q$ ) مطابق فرمول تجربی داریب ضریب نفوذپذیری  $k$  به دست می‌آید:

$$Q = kiA \quad , \quad i = h/l$$



## تهیه نمونه برای انجام آزمایش

نمونه‌ای از خاک دانه‌ای که در هوا خشک شده است و کمتر از  $10\%$  مصالح رده‌شده از الک ممره  $200$  دارد، به روش زیر برای آزمایش نفوذپذیری آماده می‌کنیم. قبل از آزمایش نفوذپذیری باید نمونه خشک خاک دقیقاً دانه‌بندی شود، درصد دانه‌های بزرگ‌تر از  $9.5\text{mm}$  یا مانده روی الک  $9.5\text{mm}$  نسبت به کل نمونه تعیین شود و دانه‌ها دور ریخته شوند. از مصالح رده‌شده از الک فوق به روش استاندارد چهارقسمتی، نمونه‌ای که حجم آن تقریباً دو برابر استوانه نفوذپذیری باشد انتخاب می‌کنیم.

تذکر: اگر هدف به دست آوردن حدود تقریبی ضریب نفوذپذیری برای خاک‌هایی با دانه‌بندی ناهمگن و متفاوت باشد، باید نمونه‌هایی با دانه‌بندی ریز، متوسط و درشت از همان خاک تهیه شود.

## وسایل آزمایش

۱. دستگاه تعیین نفوذپذیری با بار ثابت.
۲. استوانه مدرج.
۳. زمان سنج.
۴. دماسنج با دقت  $0.1^{\circ}\text{C}$ .
۵. لوله لاستیکی.



## روش انجام آزمایش

۱. طول و قطر نمونه را به دست می‌آوریم و نمونه دست‌نخورده یا تراکم شده را (که هدف تعیین نفوذپذیری پس از تراکم آن است) داخل استوانه می‌گذاریم. بهتر است آزمایش روی خود لوله نمونه‌گیر یا قالب تراکم انجام گیرد.
۲. بالا و پایین نمونه را با کاغذ صافی و سپس سنگ متخلخل می‌پوشانیم و در قسمت پایین زیر سنگ متخلخل و روی درپوش یک فنر می‌گذاریم و درپوش‌ها را به سر و ته قالب یا لوله پیچ می‌کنیم.
۳. شیر آب (مربوط به مخزن آب با سطح ثابت) را آهسته باز می‌کنیم. مدتی صبر می‌کنیم تا آب در نمونه جریان یابد و به حالت پایدار درآید (سطح آب در پیزومترها باید ثابت بماند و تغییرات زیادی نداشته باشد. همچنین باید سعی کنیم در بالا و پایین نمونه، حباب هوایی وجود نداشته باشد).
۴. با شروع زمان معینی (با زمان سنج) تا زمان‌های انتهایی  $t$  که در طول آن آب در نمونه جریان می‌یابد، مقادیر اختلاف بار آبی بین دو پیزومتر ( $h = h_2 - h_1$ )، مقدار دبی ( $Q$ ) و درجه حرارت آب را اندازه می‌گیریم.
۵. آزمایش را بار دیگر با افزایش بار آبی  $h = 0,5\text{cm}$  تکرار می‌کنیم تا دقیقاً حدود تغییرات جریان آرام یا پایدار آب با سرعتی که نسبت مستقیم با شیب هیدرولیکی دارد، مشخص گردد (وقتی که نسبت خطی بین  $V$  و  $i$  ( $V = Ki$ ) به تدریج از بین رفت، نشانه آغاز جریان ناپایدار یا متلاطم است). آزمایش ممکن است با اختلاف بار آبی، یک سانتی‌متر ادامه پیدا کند تا محدوده جریان متلاطم مشخص شود.

توضیح: برای تأمین و برقراری جریان پایدار (خطی) آب در خاک، شیب هیدرولیکی ( $\frac{h}{L}$ ) باید خیلی کم باشد. در این مورد مقادیر زیر پیشنهاد می‌شود:

براساس ASTM، برای خاک شل یا متراکم‌نشده:  $\frac{h}{L} = 0.2 - 0.3$ ، برای خاک متراکم:  
 $\frac{h}{L} = 0.3 - 0.5$ ، مقادیر کمتر از  $\frac{h}{L}$  برای خاک‌های دانه‌درشت و مقادیر بیشتر از محدوده فوق برای خاک‌های ریزدانه توصیه می‌شود.

۶. برای تکمیل آزمایش نفوذپذیری نمونه را زهکشی و تحقیق می‌کنیم که آیا خاک داخل استوانه طبیعتاً همگن و ایزوتروپ است یا خیر. تشکیل لایه‌های متناوب روشن و تاریک در طول نمونه گواه بر تفکیک دانه‌های درشت و ریز است که باعث ناهمگنی خاک می‌شود.

## محاسبات

ضریب نفوذپذیری با بار ثابت ( $k$ ) از رابطه زیر به دست می آید [۹]:

$$k = \frac{QL}{Aht}$$

$k$ : ضریب نفوذپذیری برحسب  $\text{cm/s}$  یا  $\text{m/s}$ .

$Q$ : حجم آب که در خاک جریان یافته برحسب  $\text{lit}$  یا  $\text{cm}^3$ .

$L$ : فاصله دو منفذ خروجی روی استوانه از مرکز منافذ.

$A$ : سطح مقطع نمونه ( $A = \frac{\pi D^2}{4}$  و  $D$ ، قطر نمونه).

$t$ : زمان انقضای کل دبی.

$h$ : اختلاف سطح آب در دو پیزومتر (اختلاف بار آبی) است.

هنگامی که دما افزایش یابد، لزجت آب کاهش و ضریب نفوذپذیری و دبی افزایش می‌یابد [۱]، لذا ضریب نفوذپذیری که در درجه حرارت آزمایشگاه به دست می‌آید باید در ضریب تصحیح حرارتی ضرب شود تا ضریب نفوذپذیری در دمای  $20^{\circ}\text{C}$  ( $68^{\circ}\text{F}$ ) به دست آید. ضریب تصحیح حرارتی عبارت است از نسبت لزجت آب در درجه حرارت آزمایش به لزجت آب در  $20^{\circ}\text{C}$  [۹].

$$k_{20^{\circ}\text{C}} = k_T \frac{\mu_T}{\mu_{20^{\circ}\text{C}}}$$

$k_{20^{\circ}\text{C}}$ : ضریب نفوذپذیری در دمای  $20^{\circ}\text{C}$ .

$k_T$ : ضریب نفوذپذیری در دمای  $T^{\circ}\text{C}$ .

$\mu_{20^{\circ}\text{C}}$ : لزجت آب در دمای  $20^{\circ}\text{C}$ .

$\mu_T$ : لزجت آب در دمای  $T^{\circ}\text{C}$  است.

# مثال [۱]

## ضریب نفوذپذیری (بار ثابت، بار افتان)

پروژه:  $k$  برای دستورالعمل شماره:

محل پروژه: آزمایشگاه مکانیک خاک

توصیف خاک: قهوه‌ای، دانه‌های متوسط ماسه به همراه شن‌های گرد

آزمایش‌کننده: تاریخ آزمایش:

ابعاد نمونه: قطر  $72,62 \text{ cm}$  مساحت  $45,6 \text{ cm}^2$  عمق  $20,3 \text{ cm}$

وزن خاک + ظرف اولیه:  $2984,2 \text{ gr}$  حجم:  $925,7 \text{ cm}^3$

وزن خاک + ظرف نهایی:  $1427,3 \text{ gr}$   $\rho$ :  $1,682$  وزن نمونه:  $1556,9 \text{ gr}$

بار ثابت:  $h = 87 \text{ cm}$

داده‌های به‌کاررفته آزمایش				داده‌های آزمایش			
$T(^{\circ}\text{C})$	$Q(\text{cm}^3)$	$t(\text{s})$	شماره آزمایش	$T(^{\circ}\text{C})$	$Q(\text{cm}^3)$	$t(\text{s})$	شماره آزمایش
	775	180	1	23	775	180	1
	772	180	2	22	772	180	2
	761	180	3	22	761	180	3
			4				4
22	769	180	میانگین				

$$k_T = \frac{QL}{Aht} = \frac{(769)(20,3)}{(45,6)(87)(180)} \rightarrow k_T = 0,022 \text{ cm/s}$$

$$\mu_T / \mu_{20} = \frac{0,00958}{0,01005} = 0,9552$$

$$\rightarrow k_{20} = k_T \mu_T / \mu_{20} = (0,9552)(0,022) = 0,02 \text{ cm/s}$$